




Malte Quality Check 2.0

Reg.nr: D2 P083 Intern nr:

Km: 25823 Verkstad: Helsingborg



Markera felets nummer position på bilden

MQC	Kontrollpunkt:	Åtgärdsrekommendation:
1	Vindruta, Torkablad	OK
2	Alkolås / Datum Kontroll	X
3	Färdskrivare/ Datum kontroll	Senaste - 2021-05-21, Nästa 2023-05-21
4	Service Status Fordon	Ingen bok. Är i behov av service.
5	Samtliga vätskor, kontroll	Behov av service
6	Service Kylaggregat/ Datum	Ingen dekål
7	Luftläckage/ Vätskeläckage	Luftläckage finns.
8	Belysning & Reflexer	Sidomarkering båda sidor sönder. Dimljus höger + vänster ur funktion
9	Batterier & Eluttag	Batteri dåliga, behövs nya.
10	Bakgavellyft & Påbyggnation	
11	Däck	Dåliga däck axel 2, 3, 4
12	Stänkskärmar/ Underkörningsskydd	Stänkskärmar axel 3 höger sönder, axel 4 vänster sönder, axel 7 höger saknas.

Kundkontaktad: JA / NEJ

Utförda åtgärder:

Utvändigt

- * Plastdetaljer i front saknas + sönder
- * Bakspegel höger & trasig
- * Dörr vänster går ej att stänga
- * Posljus höger fram på hytt, glas saknas
- + Sidomarkeringsljus båda sidor sönder
- * Blinkers höger fram ur funktion
- * Insteg höger + vänster sönder

Invändigt

- * Fel huvuddator
- * Dörrhandtag vänster saknas
- * Plastdetalj höger fötter sönder
- * Plast bakom stol vänster