

VARUDEKLARATION

Av begagnat fordon i samarbete med Budi

FAKTA OM FORDONET					
Utförd av LIR Teknik AB, Hampus Lindé			Testdatum 2021-06-11		
Fabrikat/modell Volvo FL	Modellår 2019	Regnr SKS657	Mätarställning 74468km	Miljöklass E6	Totalhöjd bil (cm): 333
BESIKTNING Nästa tid för kontrollbesiktning 2021-11-30			SERVICE BOK ☐ Ja ☒ Nej Service- och repavtal Antal nycklar ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5		
GENOMGÅNG BILENS KONDITION					
☐ Ja ☒ Nej Felkoder i display:					
☐ Ja ☒ Nej Bromsar display:					
☐ Ja ☒ Nej Missljud drivlina:					
☐ Ja ☒ Nej Oljeläckage:					
☒ Ja ☐ Nej Skåpsvärme: Eberspächer 4,8kw					
☒ Ja ☐ Nej Bakgavellyft:					
☒ Ja ☐ Nej Luftfjädring: Bak					
☐ Ja ☒ Nej Mönsterdjup/Snedslitning: Axel 1: 11 Axel 2: 11					
☒ Ja ☐ Nej Mätarställning mot färdskrivare:					
☒ Ja ☐ Nej Stämpel färdskrivare: Nästa kontroll 2022-11-25					
☒ Ja ☐ Nej Backkamera:					
NOTERINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR					
1. Anmärkning drivlina					
2. Anmärkning kaross/hytt, skåp, inredning, Spricka och stenskott i vindruta, fläck bakvägg i hytt, repa förardörr, nitar som lossnat nertill på skåpet, skada skåp vä sida, Repa underkörningsskydd hö sida. Jack i golvet på bakgaveln.					
3. Anmärkning däck fälg					
4. Övriga kommentarer					